


マスク着用検知設定を外す方法

1. 端末が起動している状態で、画面をタップし、長押しします。
2. 以下の画面の中から、一番下の「マスク着用検知有効」有効>をタップします。



4. 一番上のマスク着用検出をタップし、Off(緑を消す)にします。
5. 一番上の<マスク着用顔検出を押します。前の画面に戻ります。(設定は完了します)
6. 一番上の<]メニューを押して、測定画面に戻ります。(全て完了となります)

